

	INFRAÇÃO	ARTIGO(S) VIOLADOS	VALOR (URFM)
NÃO CUMPRIMENTO ÀS DIRETRIZES FORNECIDAS OU OMISSÃO DE DADOS PELO INTERESSADO	Número de vagas de estacionamento	260, 263, 264	700 por vaga faltante
	Número de vagas operacionais de embarque/ desembarque	263, 264	700 por vaga faltante
	Número de vagas operacionais de carga/ descarga	263, 264	700 por vaga faltante
CUMPRIMENTO ÀS DIRETRIZES FORNECIDAS, PELA ÁREA TÉCNICA COMPETENTE, PARA PGT	Número de vagas de estacionamento vinculadas	263, 264	700 por vaga faltante
	Localização do acesso	262, 263, 264	1100 por acesso
	Adequação do sistema viário	262, 263, 264	1100 por item faltante
	Implantação de sinalização e sistemas de controle de tráfego	262, 263, 264	1100 por item faltante
	Área de acomodação para pedestres	262, 263, 264	1100
	Área de acomodação para veículos	262, 263, 264	1100

Anexo XVI – Multas referente às Infrações no Tráfego